



Kompozycje żywiczne dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego

VILEPOX[®] B-11/Vilter P-17

Zakres zastosowania: System utwardzany w temperaturze pokojowej o dużej reaktywności.

System doskonale nadaje się do odlewania odlewów niewielkiego wymiaru oraz do impregnacji cewek, statorów i rotorów. Nadaje się także do klejenia przeróżnych części elektrycznych. Posiada dobre właściwości wilżające i zdolności przyjmowania wypełniaczy. Stosując ten system należy zwracać uwagę, że w przypadku większej ilości mieszaniny komponentów (np. powyżej 0,5 kg) materiał od ciepła reakcji nagrzewa się szybko, więc trzeba go zużyć jak najszybciej (np. nie więcej niż 10 minut).

Charakterystyka:

- wybitne właściwości dielektryczne
- wybitne właściwości mechaniczne
- dobra odporność chemiczna
- dobra odporność termiczna
- niska lepkość początkowa
- dobra płynność nawet przystosunkowo dużej zawartości wypełniaczy
- system nie zawiera rozpuszczalnika

Dane techniczne komponentów:

	Vilepox [®] B-11	Vilter [®] P-17
Opis	Zmodyfikowana żywica epoksydowa o średniej lepkości bez rozpuszczalników.	Utwardzacz na bazie cykloalifatycznych poliamin o dużej reaktywności działający w temperaturze powyżej +8 °C. Nie zawiera rozpuszczalników
Megjelenés	czysta, przezroczysta ciecz koloru jasnożółtego	bezbarwna lub żółtawa przezroczysta ciecz
Gęstość (w temp. 20 °C) g/cm³	1,14 - 1,18	0,94-0,98
Lepkość (w temp. 25 °C) mPas	2500-5000	60-120
Temperatura zapłonu, °C	powyżej 150	powyżej 150
Zawartość części nielotnych, %	min. 99,8	99,8
Czas składowania w temp. pokojowej	min. 1 rok	min. 1 rok
Składowanie obu komponentów	W miejscu suchym i wolnym od bezpośrednich promieni słońca i ciepła w szczelnie zamkniętych, nie naruszonych pojemnikach, w temperaturze od +5 do +25 °C	
Klasa palności	III.	III.

Dane techniczne mieszanki:

Stosunek mieszania:

VILEPOX® B-11
VILTER® P-17

100 części masowej
36 części masowej

	co do mieszaniny komponentów
Lepkość początkowa (w temp. 25 °C), mPas	700-1200
Czas życia (w temp. pok., 100 g), minut	ok. 30 - 40
Czas żelowania (w temp. 25 °C, 100 g), minut	ok. 25
Czas utwardzenia (w temp. pok.), godz	ok. 24
Czas całkowitego utwardzenia, (w temp. pok.) dni	7

	co do utwardzonego materiału*
Gęstość (w temp. 25 °C) g/cm ³	1,09 - 1,13
Wytrzymałość na zginanie, N/ mm ²	min. 90
Wytrzymałość udarowa, kJ/ m ²	min. 20
Wytrzymałość na zrywanie, N/ mm ²	min. 55
Odporność na deformację termiczną w/g Martensa, °C **: min. 70	
Wodochłonność (w temp. pok.), %	max. 0,4
Natężenie pola przy przebiciu, (w temp 25 °C) kV/mm	min. 12
Właściwa oporność powierzchniowa, Ohm	min. 10 ¹⁵
Właściwa oporność objętościowa, Ohm*cm	min. 10 ¹⁴

* Parametry zbadane po siedmiodniowym kondycjonowaniu w temperaturze pokojowej.

** Wartość Martensa i inne parametry można podwyższyć dodatkowym utwardzaniem. Zalecane warunki dodatkowego utwardzenia: 80 °C/1 godz.

Podstawowe instrukcje zastosowania:

- Temperatura komponentów podczas mieszania należy utrzymywać w zakresie 15-25 °C. W przypadku wyższej temperatury czas żelowania się skraca, co znacznie utrudnia pracę.
- Przepisany stosunek mieszania należy ściśle dotrzymać przy każdym mieszanii.
- Po zlewaniu komponentów należy je starannie wymieszać do otrzymania całkowitej homogenizacji całej masy.
- Pracę wylwania należy zawsze zacząć od przygotowania tyłu przedmiotów do wylewania, które można obrabiać, zalać w ciągu czasu życia odmierzonej ilości mieszaniny. Aby uniknąć nadmierne nagrzanie mieszaniny, ilość wymieszanego materiału nie może przekroczyć 15 kg.
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 70 %.



- Do oczyszczenia narzędzi stosuje się rozpuszczalnik Vilepox® H-1.

Przepisy BHP

Na miejscu pracy: Podczas pracy należy nosić okulary i rękawice ochronne oraz zamknięte ubranie.

Ochrona skóry: Przed rozpoczęciem pracy oraz po umyciu rąk należy stosować krem ochronny.

Ochrona oczu: Uwaga! Vilter® P-17 jest szczególnie niebezpieczne dla oczu ze względu na charakter mocno zasadowy. Dlatego okulary ochronne są obowiązkowe!

Oczyszczenie zabrudzonej skóry: Wylaną ciecz należy zetrzeć papierem lub watą, następnie zmyć dużą ilością ciepłej wody z mydłem niealkalicznym oraz wysuszyć ręcznikiem jednorazowym.

Wycieknięcia: Należy absorbować trocinami lub watą i wyrzucić do śmietnika z plastyku.

Wentylacja: Powietrze pomieszczenia pracy należy wywietrzać 3-5 razy na godzinę oraz pracownicy muszą unikać wdychania par.

Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu żywicy ze skórą, miejsce należy natychmiast zmyć wodą z mydłem i opatrzyć kremem ochronnym. Gdy materiał dostanie się do oczu, należy je wypłukać strumieniem wody przez conajmniej 10-15 minut, a następnie jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Zabrudzone ubrania muszą być natychmiast zmienione. W przypadku, gdy po wdychaniu par pracownik zasłabnie należy go wyprowadzić na świeże powietrze i skontaktować się z lekarzem.

Szczegółowe dane dotyczące BHP są zawarte w Karcie Bezpieczeństwa komponentów

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najlepszej naszej wiedzy technicznej, jednak nie stanowią przedmiotu obowiązków prawnych

2021 maj

Vilepox® B-11/Vilter® P-15 PL 4.